

PODMÍNKY ZÁRUKY FY. VANAP, s.r.o.

A1.1 Záruka znamená, že po dobu trvání záruky nebudou v antikorozním systému žádné vadné plochy

A1.2 Vadné plochy vzniknou výhradně a bezprostředně z důvodů selhání nátěrového systému, převyšují-li :

V 1. roce záruční doby Ri1 plocha s výskytem koroze	0,5 %
Ve 2.roce záruční doby Ri1-Ri2 plocha s výskytem koroze	0,8 %
Ve 3.roce záruční doby Ri2 plocha s výskytem koroze	0,8 - 1 %
Ve 4.roce záruční doby Ri2-3 plocha s výskytem koroze	1- 2%
V 5.roce záruční doby Ri2-3 plocha s výskytem koroze	2 - 3 %

Celkového povrchu Objektu podléhajícího záruce na němž spontánní viditelná koroze porušila nátěrovou vrstvu a převyšuje stupeň Ri0 až Ri3 dle ČSN EN ISO 4628-3 a doby trvání záruky.

Plocha povrchu v záruce je jakákoliv plocha na objektu opatřená nátěrovým systémem kromě ploch vyloučených podle článku A1.3 nebo vadných ploch, z důvodů rozšíření koroze z těchto vyjmutých ploch. Bez ohledu na stav nátěrové vrstvy z jiných hledisek, jako jsou, ale omezují se tímto , puchýřování, vyblednutí, vznik skvrn, diskolorizace, ztráta lesku nebo vykazování bahenního praskání, nepovažuje se plocha za vadnou, dosahuje-li korozní aktivita stupně „Ri 3“ nebo méně dle článku A1.2.

A1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé z titulu:

- vadné projektové a technické dokumentace,
- vadného materiálu dodaného objednatelem
- zásahu třetích osob.
- svařováním či jiného zahříváním, nesprávným čištěním, manipulací, údržbou a použitím, ohněm, výbuchem, třením nebo jinou mechanickou činností, znečištěním, bakteriálním napadením, mechanickým poškozením ,nedbalostí, radiací, manipulací, mechanickou činností, vystavením vlivu kyselin,ředidel či jiných chemikálií a neobvyklou činností elementů nebo jinou událostí mimo kontroly ručitele.
- zhoršení kvality oceli nebo nátěrového systému, způsobené elektrochemickými vlivy vznikajícími z přítomných kovů na objektu, které jsou katodové vůči objektu.
- plochy, na kterých byly prováděny opravy oceli, nebo jiné práce při kterých došlo k poškození nátěrového systému po předání díla objednateli a opravu nátěrového systému neprovedla fa. Vanap s.r.o.